



INFORME DE I.N.D

Nº 10.839

HOJA 1 de 1

VALVULA PSV

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| PROCEDIMIENTO: PO 45 | <input checked="" type="checkbox"/> | CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL | FECHA: 03 08 2021 |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE | <input type="checkbox"/> | Nº PARTE: 1.811 | LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE |
| DIAMETRO 1/2" | | IDENT Nº: 300-1 | VIGENCIA: 12 MESES |

| | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---|
| Inspección a metal limpio: | Arenado <input type="checkbox"/> | Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspección con Ultrasonido | Falla <input type="checkbox"/> | Espesor <input type="checkbox"/> |
| Inspección por Partículas Mag. | Húmedas <input type="checkbox"/> | Secas <input type="checkbox"/> |
| Prueba Hidráulica | Presión de Diseño | <input type="text"/> |
| | Presión de Prueba | <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="KG/CM2"/> |
| | Presión de Trabajo | <input type="text"/> |
| Condiciones de Entrega: | Desarmado <input type="checkbox"/> | Armado <input checked="" type="checkbox"/> |

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV | 9078 | END 224-10 | 30/8/2010 | VER INT. UV |
| YUGO | 0586 | 5864 | 8/9/2020 | 8/9/2021 |
| EQUIPO UT | 060913/2 | 06300 | 8/9/2020 | 8/9/2021 |
| BOBINA AC-DC | 17052908 | 06299 | 8/5/2020 | 8/5/2025 |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| MED. INT. LUZ V | 070801317 | 06301 | 8/3/2021 | 8/3/2022 |
| MEDIDOR INT. LUZ UV | AC49723 | 06302 | 8/3/2021 | 8/3/2022 |
| PARTICULAS S/H | 1701005785 | 049552000190002 | jul-17 | jul-22 |
| MASA PATRON | 864 | 06303 | 8/5/2020 | 8/5/2025 |

DETALLE DE INSPECCIÓN

| | APTO | NO APTO |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Detección de Fisuras | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Conexión | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| | |
|---|----|
| Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570 | SI |
|---|----|

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

| | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI/MS. PM. LP | FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | PRECINTO Nº | 002198 |
| | | FECHA PUESTA EN VIGENCIA | |
| FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN | | |

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com