

**INFORME DE I.N.D**Nº **11.148**

HOJA 1 de 1

**MANGUEROTE**PROCEDIMIENTO: **PO 45**  CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL** FECHA: 18 08 2021PRÁCTICA DEL CLIENTE  EQUIPO: INT: 289 LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: N/A DIÁMETRO: 1" LONGITUD: 4,90 MTS

Nº PARTE: 1602 IDENT Nº: 04. VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio: Arenado  Limpieza Mecánica   
Prueba de Estanqueidad Si  No   
Prueba Hidráulica Presión de Prueba: N/A

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
BOOSTER HIDRO NEUMÁTICO	GM001	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MANÓMETRO	GM-M03	01660	8/8/2021	8/8/2022

**DETALLE DE INSPECCIÓN**

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Conexión	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570

**SI****DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA ALGO GASTON  
Op. N.º US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com