

**INFORME DE I.N.D**Nº **11.155**

HOJA 1 de 1

MANGUEROTEPROCEDIMIENTO: **PO 45** CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL** FECHA: 18 08 2021PRÁCTICA DEL CLIENTE EQUIPO: 284 LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: N/A DIÁMETRO: 1" LONGITUD: 1,50 MTS

Nº PARTE: 1603 IDENT Nº: 02. VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
Prueba de Estanqueidad Si No
Prueba Hidráulica Presión de Prueba 3.000 PSI

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
BOOSTER HIDRO NEUMÁTICO	GM001	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MANÓMETRO	GM-M03	01660	8/8/2021	8/8/2022

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Conexión	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA ALUGO GASTON
Op. N.º US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com