

**INFORME DE I.N.D**Nº **11.319**

HOJA 1 de 1

**MANGUEROTE**PROCEDIMIENTO: **PO 45**  CLIENTE: **MACRICO S.R.L.** FECHA: 13 10 2021PRÁCTICA DEL CLIENTE  EQUIPO: **M09** LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**MARCA: **ECOFLEX** DIÁMETRO: **2"** LONGITUD: **9,30 MTS**Nº PARTE: **1797** IDENT Nº: **002.** VIGENCIA: **12 MESES**Inspección a metal limpio: Arenado  Limpieza Mecánica   
Prueba de Estanqueidad Si  No   
Prueba Hidráulica Presión de Prueba **3.000** PSI

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
BOOSTER HIDRO NEUMÁTICO	GM001	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MANÓMETRO	GM-M03	01660	8/8/2021	8/8/2022

**DETALLE DE INSPECCIÓN**

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
	Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Conexión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570

**SI****DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA LUGO GASTON  
Op. NII U.S. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com