


	INFORME DE I.N.D		Nº 11.320 HOJA 1 de 1	
	MANGUEROTE			
PROCEDIMIENTO: PO 45	☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA:	13 10 2021
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: M09	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.	
MARCA: ECOFLEX	DIÁMETRO: 2"	LONGITUD: 6,30 MTS		
Nº PARTE: 1797	IDENT Nº: 001.	VIGENCIA: 12 MESES		
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☐ Prueba de Estanqueidad: Si ☐ No ☒ Prueba Hidráulica: Presión de Prueba 3.000 PSI				
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
BOOSTER HIDRO NEUMÁTICO	GM001	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MANÓMETRO	GM-M03	01660	8/8/2021	8/8/2022
DETALLE DE INSPECCIÓN				
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO		
Detección de Fisuras	X			
Estado de Cuerpo	X			
Estado de Conexión	X			
Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570			SI	
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS				
 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII U.S. PM. LP				
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	
			FIRMA - ACLARACIÓN	