



# INFORME DE I.N.D

Nº 11.434

HOJA 1 de 2

## ELEVADOR HOMBRO RECTO

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 14

X

CLIENTE: MACRICO S.R.L.

FECHA

01

12

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: STOCK

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

MARCA: MW

MODELO: 32383-159

DIÁMETRO: 2 3/8"

Nº PARTE: 1896

IDENT Nº: 857.

VIGENCIA: 12 MESES

Nº SERIE: 857.

CAPACIDAD: 100

BHCA

TUBING

Inspección a metal limpio:

Arenado X

Limpieza Mecánica

Condiciones de Inspección:

Desarmado

Armado

X

Inspección con partículas:

Secas X

Humedas

Condiciones de Entrega:


Desarmado X

Armado

| EQUIPO UTILIZADO    | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV          | 9078               | END 224-10        | 30/8/2010      | VER INT. UV       |
| YUGO                | 0586               | 5864              | 8/9/2021       | 8/9/2022          |
| BOBINA AC-DC        | 17052908           | 06299             | 8/5/2020       | 8/5/2025          |
| MEDIDOR DE CAMPO    | GM 064             | NO APLICA         | NO APLICA      | NO APLICA         |
| MED. INT. LUZ V     | 070801317          | 06301             | 8/3/2021       | 8/3/2022          |
| MEDIDOR INT. LUZ UV | AC49723            | 06302             | 8/3/2021       | 8/3/2022          |
| PARTICULAS S/H      | 1701005785         | 049552000190002   | jul-17         | jul-22            |
| MASA PATRON         | 864                | 06303             | 8/5/2020       | 8/5/2025          |

### DETALLE DE INSPECCIÓN

|                           | APTO | NO APTO |
|---------------------------|------|---------|
| Detección de Fisuras      | X    |         |
| Medición de Boca          | X    |         |
| Cuerpo (Fisuras - Estado) | X    |         |
| Perno Principal           | X    |         |
| Juego Lateral             | X    |         |
| Juego Vertical            | X    |         |
| Perno de Traba            | X    |         |
| Desgaste de Asas          | X    |         |
| Legüeta de Cierre         | X    |         |
| Trabas (Funcionamiento)   | X    |         |
| Seguro de Astas           | X    |         |
| Resorte Principal / Traba | X    |         |





A 2 13/16"

B 2 13/16"

C 1 1/2"

J-juego lat. 2 3/8"

d-(dia.perno) 1 3/4" X 8 1/4"



Aprobación según procedimiento Nº PO 14 API 8 A, B, C

SI

### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA JACO GASTON  
Op. NUS. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



# INFORME DE I.N.D

Nº 11.434  
HOJA 2 de 2  
W.O.

## ELEVADOR HOMBRO RECTO

PROCEDIMIENTO: PO 14

☒

CLIENTE:

MACRICO S.R.L.

FECHA

01

12

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO:

STOCK

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. M.FUS. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com