



# INFORME DE I.N.D

Nº **11.603**

HOJA 1 de 2

## CAMIÓN GUINCHE

W.O.

PROCEDIMIENTO: <b>PO 36</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>TRANSPORTE GOMEZ</b>	FECHA: 26 / 01 / 2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b>
MARCA: <b>SCANIA</b>	MODELO: <b>P360</b>	DOMINIO: <b>PIL-613</b>	
Nº PARTE: <b>1986</b>	IDENT Nº: <b>INT: 14</b>	VIGENCIA: <b>12 MESES</b>	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

### DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTOS	
		APT	NO APT
Detección de Fisuras	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cola de Zorro	14-9.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Socket	14-9.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gancho Doble	002.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estaquera Principal	14-7 / 14-8.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estaquera Auxiliar	14-5 / 14-4.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Porta Estaquera	14-1 / 14-2.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Base de Malacate	14-2.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Defensa de Malacate	14-3.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soporte de Rolo	14-4.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 36 ASME V - DIV. 1

**SI**

### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIVEL. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRESO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



# INFORME DE I.N.D

Nº 11.603

HOJA 2 de 2

## CAMIÓN GUINCHE

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 36

CLIENTE: TRANSPORTE GOMEZ

FECHA

26

01

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: N/A

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



GM END S.R.L.  
MANSILLA DUCO GASTON  
Op. NII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com