

	INFORME DE I.N.D.				Nº 11.613 HOJA 1 de 1 W.O.
	JUEGO DE DADOS				
PROCEDIMIENTO: PO 39 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA	08	02	2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE <input type="checkbox"/>	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		
MARCA: N/A	MODELO: ESTRUCTURAL <input checked="" type="checkbox"/>	TUBULAR <input type="checkbox"/>			
Nº PARTE: 2056	IDENT Nº: 003.	VIGENCIA	6 MESES		
Inspección a metal limpio:	Arenado <input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input type="checkbox"/>			
Condiciones de Inspección:	Desarmado <input checked="" type="checkbox"/>	Armado <input type="checkbox"/>			
Inspección con partículas:	Secas <input type="checkbox"/>	Humedas <input checked="" type="checkbox"/>			
Condiciones de Entrega:	Desarmado <input checked="" type="checkbox"/>	Armado <input type="checkbox"/>			
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022	
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022	
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022	
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22	
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025	
DETALLE DE INSPECCIÓN					
Detección de Fisuras <input checked="" type="checkbox"/>	APTO <input type="checkbox"/>	NO APTO <input type="checkbox"/>			
Aprobación según procedimiento Nº PO 39 API 8 A, B			SI		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS					
		PRECINTO Nº	0 0 2 3 6 3		
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN			