



	INFORME DE I.N.D		Nº 11.786 HOJA 1 de 2 W.O.																																														
	COLLARÍN DE SEGURIDAD																																																
PROCEDIMIENTO: PO 32	☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA:	16 / 03 / 2022																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: # 08	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE																																													
MARCA: FADAC	MODELO: YC	DIÁMETRO: N/A																																															
Nº PARTE: 2090.	IDENT Nº: .039	VIGENCIA: 6 MESES																																															
RANGO: 3 1/2" - 4 1/4"																																																	
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Inspección a metal limpio:</td> <td>Arenado</td> <td>☐</td> <td>Limpieza Mecánica</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td>☒</td> <td>Armado</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas</td> <td>☐</td> <td>Humedas</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td>☒</td> <td>Armado</td> <td>☐</td> </tr> </table>					Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☐	Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐	Inspección con partículas:	Secas	☐	Humedas	☒	Condiciones de Entrega:	Desarmado	☒	Armado	☐																									
Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☐																																													
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐																																													
Inspección con partículas:	Secas	☐	Humedas	☒																																													
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☒	Armado	☐																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9078</td> <td>END 224-10</td> <td>30/8/2010</td> <td>VER INT. UV</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>5864</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>06301</td> <td>3/8/2021</td> <td>3/8/2022</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC49723</td> <td>06302</td> <td>3/8/2021</td> <td>3/8/2022</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>1701005785</td> <td>049552000190002</td> <td>jul-17</td> <td>jul-22</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> </tbody> </table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2021	8/9/2022	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22	MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																													
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV																																													
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022																																													
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2021	8/9/2022																																													
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																													
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022																																													
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022																																													
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22																																													
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025																																													
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																	
<table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">APTO</td> <td style="text-align: center;">NO APTO</td> </tr> <tr> <td>Estado Pernos Vinculac.</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado Agujeros</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Juego Entre Cuerpos</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado del Respaldo</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Manijas</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Colizas</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Llave de Ajuste</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tornillo de Ajuste</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Número de Segmento:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td>Mordaza N°:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">NA</td> </tr> </table> 						APTO	NO APTO	Estado Pernos Vinculac.	X		Estado Agujeros	X		Juego Entre Cuerpos	X		Estado del Respaldo	X		Estado de Manijas	X		Estado de Colizas	X		Llave de Ajuste	X		Tornillo de Ajuste	X		Detección de Fisuras	X		Número de Segmento:	7		Mordaza N°:	NA										
	APTO	NO APTO																																															
Estado Pernos Vinculac.	X																																																
Estado Agujeros	X																																																
Juego Entre Cuerpos	X																																																
Estado del Respaldo	X																																																
Estado de Manijas	X																																																
Estado de Colizas	X																																																
Llave de Ajuste	X																																																
Tornillo de Ajuste	X																																																
Detección de Fisuras	X																																																
Número de Segmento:	7																																																
Mordaza N°:	NA																																																
Aprobación según procedimiento Nº PO 32 API 8 A, B, C			SI																																														
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																	
		PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																															
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																													



INFORME DE I.N.D

Nº 11.786

HOJA 2 de 2

COLLARÍN DE SEGURIDAD

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 32

☒

CLIENTE: MACRICO S.R.L.

FECHA

16

03

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO: # 08

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



GM END S.R.L.
MANSILLA HUIZO GASTON
Op. NIJOS. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com