


	INFORME DE I.N.D		Nº 11.811 HOJA 1 de 1	
	MANGUEROTE			
PROCEDIMIENTO: PO 45	☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA:	08 03 2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: M10	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE
MARCA: N/A	DIÁMETRO: 2 Ø	LONGITUD:	16,70 MTS	
Nº PARTE: 2074	IDENT Nº: 10-4.	VIGENCIA:	12 MESES	
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒ Prueba de Estanqueidad: Si ☐ No ☒ Prueba Hidráulica: Presión de Prueba: 3.000 PSI:				
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
BOOSTER HIDRO NEUMÁTICO	GM001	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MANÓMETRO	GM-M03	01660	8/8/2021	8/8/2022
DETALLE DE INSPECCIÓN				
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO		
Detección de Fisuras	☐	☒		
Estado de Cuerpo	☒	☐		
Estado de Conexión	☒	☐		
				
Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570			NO	
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS				
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIJUS. PM. LP		PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN		

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com