


		INFORME DE I.N.D		Nº 12.554 HOJA 1 de 2																																														
PORTAVOLQUETE																																																		
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL	FECHA:	07	07																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE ☐		EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																														
MARCA: IVECO	MODELO: TECTOR	DOMINIO: AE-956-DX																																																
Nº PARTE: 2048	IDENT Nº: 779	VIGENCIA: 12 MESES																																																
Inspección a metal limpio: Arenado ☐		Limpieza Mecánica ☒																																																
Condiciones de Inspección: Desarmado ☒		Armado ☐																																																
Inspección con partículas: Secas ☐		Húmedas ☒																																																
Condiciones de Entrega: Desarmado ☐		Armado ☒																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9078</td> <td>END 224-10</td> <td>30/8/2010</td> <td>VER INT. UV</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>5864</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>06301</td> <td>8/3/2021</td> <td>3/8/2022</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC49723</td> <td>06302</td> <td>8/3/2021</td> <td>3/8/2022</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>1701005785</td> <td>049552000190002</td> <td>sep-21</td> <td>sep-22</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> </tbody> </table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	3/8/2022	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	3/8/2022	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	sep-21	sep-22	MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																														
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV																																														
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022																																														
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																														
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																														
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	3/8/2022																																														
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	3/8/2022																																														
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	sep-21	sep-22																																														
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025																																														
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																		
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Cadena</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Planchuela</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Anclaje</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Grampa</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Soldadura</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	X		Estado de Cadena	X		Estado de Planchuela	X		Estado de Anclaje	X		Estado de Grampa	X		Estado de Soldadura	X																												
	APTO	NO APTO																																																
Detección de Fisuras	X																																																	
Estado de Cadena	X																																																	
Estado de Planchuela	X																																																	
Estado de Anclaje	X																																																	
Estado de Grampa	X																																																	
Estado de Soldadura	X																																																	
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709			SI																																															
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																		
OBSERVACIONES: SE REPARAN SOLDADURA DE PTOS CRITICOS - OK																																																		
 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NTUS. PM. LP				PRECINTO Nº																																														
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																														
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																														

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 12.554

HOJA 2 de 2

PORTAVOLQUETE

PROCEDIMIENTO: PO 01

☒

CLIENTE:

VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

07

07

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO:

N/A

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NIJUS. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com