



INFORME DE I.N.D

Nº 10.235

HOJA 1 de 2

SUBESTRUCTURA

PROCEDIMIENTO: **PO 20**

CLIENTE: **SICME S.A.**

FECHA: 22 04 2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: 1-91.

LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**

MARCA: NO POSEE

MODELO: NO POSEE

CAPACIDAD: 130.000 LBS

Nº PARTE: 1743

IDENT Nº: 1-91-2,

VIGENCIA: 24 MESES

PARA PERFORACIÓN

PULLING

WORKOVER

PATAS TUBULAR

ESTRUCTURAL

TIPO FIJA

TELESCÓPICA

PIVOTANTE

Inspección a metal limpio: Arenado

Limpieza Mecánica

Condiciones de Inspección: Desarmado

Armado

Inspección con partículas: Secas

Humedas

Condiciones de Entrega: Desarmado

Armado

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/3/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/3/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/9/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/9/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/3/2021,	8/9/2022.
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condición de Ojales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condición de Soldaduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condición de Patin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condición de Plano Inclinado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condición de Perno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 20 API RP 4 G

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM END S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NIT/US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 10.235

HOJA 2 de 2

SUBESTRUCTURA

PROCEDIMIENTO: PO 20

CLIENTE:

SICME S.A.

FECHA

22

04

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO:

1-91.

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



VISTA LATERAL IZQUIERO

VISTA LATERAL DERECHO



PISTON HIDRAULICO



BRAZO HIDRAULICO

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NI US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com