



	INFORME DE I.N.D			Nº 12.685 HOJA 1 de 1		
	QUINTA RUEDA					
PROCEDIMIENTO: PO 34	☒	CLIENTE: CAM SRL	FECHA:	28	07	2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	Nº PARTE: 2.189	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE		
MARCA: JOST		DIÁMETRO: N/A	Nº DE PIEZA:	2828390858b2		
INTERNO: 110		DOMINIO: MJG 356	VIGENCIA:	12 MESES		
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Condiciones de Inspección: Desarmado ☐ Inspección con partículas: Secas ☒ Condiciones de Entrega: Desarmado ☐ Limpieza Mecánica ☒ Armado ☒ Húmedas ☐ Armado ☒						
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO		
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV		
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022		
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/9/2021	3/9/2022		
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/9/2021	3/9/2022		
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	17/08/2021.	17/8/2022.		
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025		
DETALLE DE INSPECCIÓN						
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO				
Detección de Fisuras	X					
Estado de Cuerpo	X					
Estado de Tornamesa	X					
Estado de Perno rey	X					
 			Aprobación según procedimiento Nº PO 34 ASME V SI			
			DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS			
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA PUZO GASTON Op. M.I. US. PM. LP			PRECINTO Nº _____ FECHA PUESTA EN VIGENCIA _____ 			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN	