



INFORME DE I.N.D

Nº 12.711

HOJA 1 de 1

QUINTA RUEDA

PROCEDIMIENTO: **PO 34**

CLIENTE: **CAM SRL**

FECHA: 20 07 2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE: 2.176

LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: **JOST**

DIÁMETRO: **N/A**

Nº DE PIEZA: 2628340667B5

INTERNO: **180**

DOMINIO: **NIT 075**

VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio:	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Húmedas <input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/9/2021	3/9/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/9/2021	3/9/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	17/08/2021.	17/8/2022.
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Tornamesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Perno rey	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 34 ASME V **SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

(Signature)
 GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA PABLO GASTON
 Op. NI-US. PM. LP

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº
 FECHA PUESTA EN VIGENCIA
 FIRMA - ACLARACIÓN