



INFORME DE I.N.D

Nº 13.348

HOJA 1 de 1

QUINTA RUEDA

PROCEDIMIENTO: **PO 34** CLIENTE: **CAM SRL** FECHA: 11 / 02 / 2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE Nº PARTE: 2.611 LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: **JOST** DOMINIO: **OUH 177** Nº DE PIEZA: 2424490321B5

INTERNO: 235 CAPACIDAD: 65000 KG VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
Condiciones de Inspección: Desarmado Armado
Inspección con partículas: Secas Húmedas
Condiciones de Entrega: Desarmado Armado

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022,	8/9/2023,
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Tornamesa	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO 34 ASME V **SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. INH US. PM. LP

PRECINTO Nº
FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com