


		INFORME DE I.N.D		Nº 13.438 HOJA 1 de 1																																				
		QUINTA RUEDA																																						
PROCEDIMIENTO: PO 34	☒	CLIENTE: VIENTOS DEL SUR SRL	FECHA:	06	03																																			
PRÁCTICA DEL CLIENTE		Nº PARTE: 2.787	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE																																					
MARCA: JOST	DOMINIO: AC 073 QV	Nº DE PIEZA: 27E2310178B5																																						
INTERNO: 727	CAPACIDAD: 65000 KG	VIGENCIA: 12 MESES																																						
<table border="0"> <tr> <td>Inspección a metal limpio:</td> <td>Arenado</td> <td>☐</td> <td>Limpieza Mecánica</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td>☐</td> <td>Armado</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas</td> <td>☒</td> <td>Humedas</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td>☐</td> <td>Armado</td> <td>☒</td> </tr> </table>						Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒	Condiciones de Inspección:	Desarmado	☐	Armado	☒	Inspección con partículas:	Secas	☒	Humedas	☐	Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒															
Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒																																				
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☐	Armado	☒																																				
Inspección con partículas:	Secas	☒	Humedas	☐																																				
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9078</td> <td>END 224-10</td> <td>30/8/2010</td> <td>VER INT. UV</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>5864</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>06301</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC49723</td> <td>06302</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>1701005785</td> <td>049552000190002</td> <td>8/9/2022,</td> <td>8/9/2023,</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> </tbody> </table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023	MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022,	8/9/2023,	MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																				
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV																																				
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023																																				
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023																																				
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023																																				
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022,	8/9/2023,																																				
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025																																				
DETALLE DE INSPECCIÓN																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Cuerpo</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Tornamesa</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	☒	☐	Estado de Cuerpo	☒	☐	Estado de Tornamesa	☒	☐		☐	☐																								
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																						
Detección de Fisuras	☒	☐																																						
Estado de Cuerpo	☒	☐																																						
Estado de Tornamesa	☒	☐																																						
	☐	☐																																						
																																								
Aprobación según procedimiento Nº PO 34 ASME V			SI																																					
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																								
 GM E.N.D.S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. M. US. PM. LP		PRECINTO Nº		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																				
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																				

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D			Nº 13.438			
	QUINTA RUEDA			HOJA 2 de 2			
PROCEDIMIENTO: PO 34	☒	CLIENTE: VIENTOS DEL SUR SRL	FECHA		06	03	2023
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	Nº PARTE	2.787	LUGAR DE INSPECCIÓN:		BASE CLIENTE	
			PRECINTO Nº				
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA				
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN				

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com