


	INFORME DE I.N.D			Nº 13.574 HOJA 1 de 1																																															
	TRINQUETE DE CARGA																																																		
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA:	13	04	2023																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: 67	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																															
MARCA: KINNEDYNE	DIÁMETRO: 3/8" - 1/2"	CAPACIDAD: 9200 LBS																																																	
IDENT Nº: 67-1	Nº PARTE: 2304	VIGENCIA: 12 MESES																																																	
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒ Condiciones de Inspección: Desarmado ☒ Armado ☐ Inspección con partículas: Secas ☐ Humedas ☒ Condiciones de Entrega: Desarmado ☐ Armado ☒																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9078</td> <td>END 224-10</td> <td>30/8/2010</td> <td>VER INT. UV</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>5864</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>06301</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC49723</td> <td>06302</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>1701005785</td> <td>049552000190002</td> <td>8/9/2022.</td> <td>8/9/2023.</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> </tbody> </table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2022	8/9/2023	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022.	8/9/2023.	MASA PATRON	864	06303	8/9/2022	8/9/2023
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																															
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV																																															
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023																																															
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2022	8/9/2023																																															
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																															
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023																																															
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023																																															
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022.	8/9/2023.																																															
MASA PATRON	864	06303	8/9/2022	8/9/2023																																															
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado del Gancho</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado del Eslabon</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Perno de Gancho</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	X		Estado del Gancho	X		Estado del Eslabon	X		Estado de Perno de Gancho	X																																				
	APTO	NO APTO																																																	
Detección de Fisuras	X																																																		
Estado del Gancho	X																																																		
Estado del Eslabon	X																																																		
Estado de Perno de Gancho	X																																																		
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709			SI																																																
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																			
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op./III US. PM. LP				PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																															
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																															

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com