


		INFORME DE I.N.D			Nº 13.599 HOJA 1 de 1																																															
		CADENA																																																		
PROCEDIMIENTO: PO 01		☒		CLIENTE: TRANSPORTE JMB		FECHA: 18 04 2023																																														
PRÁCTICA DEL CLIENTE		☐		EQUIPO: 67		LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.																																														
MARCA: CROSBY		DIÁMETRO: 1/2"		LONGITUD: 6 MTS																																																
Nº PARTE: 2737		IDENT Nº: 67-9		VIGENCIA: 12 MESES																																																
Inspección a metal limpio:		Arenado ☒		Limpieza Mecánica ☐																																																
Condiciones de Inspección:		Desarmado ☐		Armado ☒																																																
Inspección con partículas:		Secas ☒		Humedas ☐																																																
Condiciones de Entrega:		Desarmado ☐		Armado ☒																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9078</td> <td>END 224-10</td> <td>30/8/2010</td> <td>VER INT. UV</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>5864</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>06301</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC49723</td> <td>06302</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>1701005785</td> <td>049552000190002</td> <td>8/9/2022.</td> <td>8/9/2023.</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> </tbody> </table>								EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2022	8/9/2023	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022.	8/9/2023.	MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV																																																
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023																																																
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2022	8/9/2023																																																
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023																																																
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023																																																
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022.	8/9/2023.																																																
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025																																																
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th></th> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado del Gancho</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado del Eslabon</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Perno de Gancho</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	X		Estado del Gancho	X		Estado del Eslabon	X		Estado de Perno de Gancho	X																																			
	APTO	NO APTO																																																		
Detección de Fisuras	X																																																			
Estado del Gancho	X																																																			
Estado del Eslabon	X																																																			
Estado de Perno de Gancho	X																																																			
																																																				
																																																				
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709				SI																																																
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																				
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. VII US. PM. LP				PRECINTO Nº 001559																																																
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																																