



# INFORME DE I.N.D

Nº 13.616

HOJA 1 de 1

## EXTRACTOR DE BOMBA

PROCEDIMIENTO: **PO 01**

CLIENTE: **JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.**

FECHA: 24 04 2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: **N/A**

LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**

MARCA: **NO POSEE**

INTERNO: **N/A**

CAPACIDAD: **N/A**

PARTE Nº: **2649**

VIGENCIA: **12 MESES**

Nº IDENTIF.: **01/02/03/04**

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
Inspección con Partículas:	Seca	<input type="checkbox"/>	Humeda	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2022	8/9/2023
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2022	8/3/2023.
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2022	8/3/2023.
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-18	jul-23
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

### DETALLE DE INSPECCIÓN


	APTO	NO APTO
DETECCION DE FISURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADO DE CUERPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

**SI**

### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

  
 GM E.N.D. S.R.L.  
 MANSILLA HUGO GASTON  
 Op. NII U.S. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN