


	INFORME DE I.N.D			Nº 13.655 HOJA 1 de 1																																					
	QUINTA RUEDA																																								
PROCEDIMIENTO: PO 34	☒	CLIENTE: TRANSPORTE ARTEAGA S.R.L.	FECHA:	08	05	2023																																			
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	Nº PARTE: 2.587	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE																																					
MARCA: JOST		DOMINIO: AA 936 WN	Nº DE PIEZA:	2628050866B2																																					
INTERNO: 202		CAPACIDAD: 65000 KG	VIGENCIA:	12 MESES																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Inspección a metal limpio:</td> <td style="width: 33%;">Arenado ☐</td> <td style="width: 33%;">Limpieza Mecánica ☒</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado ☐</td> <td>Armado ☒</td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas ☒</td> <td>Húmedas ☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado ☐</td> <td>Armado ☒</td> </tr> </table>							Inspección a metal limpio:	Arenado ☐	Limpieza Mecánica ☒	Condiciones de Inspección:	Desarmado ☐	Armado ☒	Inspección con partículas:	Secas ☒	Húmedas ☐	Condiciones de Entrega:	Desarmado ☐	Armado ☒																							
Inspección a metal limpio:	Arenado ☐	Limpieza Mecánica ☒																																							
Condiciones de Inspección:	Desarmado ☐	Armado ☒																																							
Inspección con partículas:	Secas ☒	Húmedas ☐																																							
Condiciones de Entrega:	Desarmado ☐	Armado ☒																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9078</td> <td>END 224-10</td> <td>30/8/2010</td> <td>VER INT. UV</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>5864</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>06301</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC49723</td> <td>06302</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>1701005785</td> <td>049552000190002</td> <td>8/9/2022,</td> <td>8/9/2023,</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> </table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023	MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022,	8/9/2023,	MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																					
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV																																					
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023																																					
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023																																					
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023																																					
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022,	8/9/2023,																																					
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025																																					
DETALLE DE INSPECCIÓN																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 70%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 15%;">APTO</th> <th style="width: 15%;">NO APTO</th> </tr> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Cuerpo</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Tornamesa</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado Corrugado de Mesa</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>		DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	X		Estado de Cuerpo	X		Estado de Tornamesa	X		Estado Corrugado de Mesa	X																										
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																							
Detección de Fisuras	X																																								
Estado de Cuerpo	X																																								
Estado de Tornamesa	X																																								
Estado Corrugado de Mesa	X																																								
																																									
Aprobación según procedimiento Nº PO 34 ASME V			SI																																						
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																									
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MII US. PM. LP		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">PRECINTO Nº</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA PUESTA EN VIGENCIA</td> <td></td> </tr> </table>					PRECINTO Nº		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																
PRECINTO Nº																																									
FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																									
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																					