


		INFORME DE I.N.D		Nº 14.367 Hoja 1 de 1																																																								
		CADENA																																																										
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA:	02	11 2023																																																							
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: 56	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																																								
MARCA: KINEDYNE	DIÁMETRO: 3/8"	LONGITUD: 6 MTS																																																										
Nº PARTE: 2815	IDENT Nº: #56-1	VIGENCIA: 12 MESES																																																										
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Inspección a metal limpio:</td> <td style="width: 20%;">Arenado</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 30%;">Limpieza Mecánica</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Húmedas</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table>						Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒	Condiciones de Inspección:	Desarmado	☐	Armado	☒	Inspección con partículas:	Secas	☒	Húmedas	☐	Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																																			
Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒																																																								
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☐	Armado	☒																																																								
Inspección con partículas:	Secas	☒	Húmedas	☐																																																								
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>303</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>20200054198</td> <td>40562</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>5020634</td> <td>45945</td> <td>31/07/2023</td> <td>31/07/2024</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>08/05/2020</td> <td>08/05/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>40561</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC 49723</td> <td>40560</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>jun-2021</td> <td>jun-2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRÓN</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2024</td> </tr> </tbody> </table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023	EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																								
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																								
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																								
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023																																																								
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024																																																								
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																																								
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																								
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023																																																								
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023																																																								
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																																																								
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024																																																								
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">APTO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO APTO</td> <td colspan="3" rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Estado del Gancho</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Estado del Eslabon</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Perno de Gancho</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>  							APTO	NO APTO				Detección de Fisuras	☒	☐	Estado del Gancho	☒	☐	Estado del Eslabon	☒	☐	Estado de Perno de Gancho	☒	☐																																					
	APTO	NO APTO																																																										
Detección de Fisuras	☒	☐																																																										
Estado del Gancho	☒	☐																																																										
Estado del Eslabon	☒	☐																																																										
Estado de Perno de Gancho	☒	☐																																																										
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709			SI																																																									
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																												
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MI US. PM. LP <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">PRECINTO Nº</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">006041</td> </tr> <tr> <td>FECHA PUESTA EN VIGENCIA</td> <td></td> </tr> </table>						PRECINTO Nº	006041	FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																				
PRECINTO Nº	006041																																																											
FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																												
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																																								

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com