


	INFORME DE I.N.D		Nº 14.613 Hoja 1 de 1																																																								
	CADENA																																																										
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">10</td> <td style="width: 33%;">11</td> <td style="width: 33%;">2023</td> </tr> </table>	10	11	2023																																																				
10	11	2023																																																									
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: 114	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																																							
MARCA: CROSBY	DIÁMETRO: 3/8"	LONGITUD: 4,50 MTS																																																									
Nº PARTE: 2833	IDENT Nº: #114-11	VIGENCIA: 12 MESES																																																									
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Inspección a metal limpio:</td> <td style="width: 20%;">Arenado</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 30%;">Limpieza Mecánica</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Humedas</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table>					Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐	Condiciones de Inspección:	Desarmado	☐	Armado	☒	Inspección con partículas:	Secas	☒	Humedas	☐	Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																																			
Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐																																																							
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☐	Armado	☒																																																							
Inspección con partículas:	Secas	☒	Humedas	☐																																																							
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																																																							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>303</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>20200054198</td> <td>40562</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>5020634</td> <td>45945</td> <td>31/07/2023</td> <td>31/07/2024</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>08/05/2020</td> <td>08/05/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>40561</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC 49723</td> <td>40560</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>jun-2021</td> <td>jun-2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRÓN</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2024</td> </tr> </table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023	EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																							
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																							
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																							
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023																																																							
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024																																																							
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																																							
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																							
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023																																																							
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023																																																							
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																																																							
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024																																																							
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																											
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">APTO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO APTO</td> <td rowspan="5" style="width: 50%; text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Estado del Gancho</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Estado del Eslabon</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Perno de Gancho</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>  						APTO	NO APTO		Detección de Fisuras	☒	☐	Estado del Gancho	☒	☐	Estado del Eslabon	☒	☐	Estado de Perno de Gancho	☒	☐																																							
	APTO	NO APTO																																																									
Detección de Fisuras	☒	☐																																																									
Estado del Gancho	☒	☐																																																									
Estado del Eslabon	☒	☐																																																									
Estado de Perno de Gancho	☒	☐																																																									
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709			SI																																																								
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																											
		PRECINTO Nº	006023																																																								
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																									
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN																																																									

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com