



		INFORME DE I.N.D			Nº 15.802 HOJA 1 de 2																																																			
		PORTAVOLQUETE																																																						
PROCEDIMIENTO: PO 39		☒		CLIENTE: VIENTOS DEL SUR SRL		FECHA: 11 / 09 / 2024																																																		
PRÁCTICA DEL CLIENTE: ☐		EQUIPO: #733		LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.																																																				
MARCA: CARGO		MODELO: 1723		DOMINIO: AC 863 QV																																																				
Nº PARTE: 3408		IDENT Nº: #733		VIGENCIA: 12 MESES																																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Inspección a metal limpio:</td> <td style="width: 33%;">Arenado</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 33%;">Limpieza Mecánica</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Humedas</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table>							Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐	Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐	Inspección con partículas:	Secas	☒	Humedas	☐	Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																														
Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐																																																				
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐																																																				
Inspección con partículas:	Secas	☒	Humedas	☐																																																				
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>303</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>202000541986</td> <td>47942</td> <td>22/11/2023</td> <td>22/11/2024</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>08/05/2020</td> <td>08/05/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>50934</td> <td>18/03/2024</td> <td>18/03/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC 49723</td> <td>50935</td> <td>18/03/2024</td> <td>18/03/2025</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>jun-2021</td> <td>jun-2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRÓN</td> <td>864</td> <td>45944</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2028</td> </tr> </tbody> </table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	50934	18/03/2024	18/03/2025	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	50935	18/03/2024	18/03/2025	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																				
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																				
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																				
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024																																																				
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																																				
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																				
MED. INT. LUZ V	070801317	50934	18/03/2024	18/03/2025																																																				
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	50935	18/03/2024	18/03/2025																																																				
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																																																				
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																																				
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">APTO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO APTO</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> <tr> <td>Estado de Cadena</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Placas</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Anclaje</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Grampa</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Soldadura</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>								APTO	NO APTO		Detección de Fisuras	☒	☐		Estado de Cadena	☒	☐	Estado de Placas	☒	☐	Estado de Anclaje	☒	☐	Estado de Grampa	☒	☐	Estado de Soldadura	☒	☐																											
	APTO	NO APTO																																																						
Detección de Fisuras	☒	☐																																																						
Estado de Cadena	☒	☐																																																						
Estado de Placas	☒	☐																																																						
Estado de Anclaje	☒	☐																																																						
Estado de Grampa	☒	☐																																																						
Estado de Soldadura	☒	☐																																																						
Aprobación según procedimiento Nº PO 39 API 8 A, B			SI																																																					
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																								
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. M I US. PM. LP				PRECINTO Nº _____ FECHA PUESTA EN VIGENCIA _____																																																				
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																																				

	INFORME DE I.N.D		Nº 15.802			
	PORTAVOLQUETE		HOJA 2 de 2			
PROCEDIMIENTO: PO 39	☒	CLIENTE: VIENTOS DEL SUR SRL	FECHA	11	09	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: #733	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END SRL		
						
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI US. PM. LP			PRECINTO Nº			
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN			

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com