

	INFORME DE I.N.D	Nº 16.712
	CAMIÓN GUINCHE	HOJA 1 de 3
		CATEGORIA INSPECCIÓN
		II

PROCEDIMIENTO:	PO-47	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	TRANSPORTE JMB	FECHA:	20	03	2025
----------------	--------------	-------------------------------------	----------	-----------------------	--------	-----------	-----------	-------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	#102	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.
-----------------------	--------------------------	---------	-------------	----------------------	---------------------------

MARCA:	SCANIA	DOMINIO:	HQD 913	CAPACIDAD:	59 TON.
Nº PARTE:	3626	IDENT Nº:	#102	VIGENCIA:	12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTO	NO APTO	
Detección de Fisuras	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cola de Cadena	#102-6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Socket	#102-3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gancho Doble	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Estaquera Principal	#102-4/5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Estaquera Auxiliar	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Porta Estaquera	#102-1/2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Base de Malacate	#102	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Defensa de Malacate	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Soporte de Rolo	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Quinta Rueda	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Aprobación según procedimiento Nº PO-47 ASTME-709;AWS D1.1	SI
--	----

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D S.R.L BURGOS FABRICIO E. Op. NII P.M		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

	INFORME DE I.N.D		Nº 16.712 HOJA 2 de 3 W.O.		
	CAMIÓN GUINCHE				
PROCEDIMIENTO: PO-47 x	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA:	20	03	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: #102	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.			



 GM E.N.D S.R.L. BURGOS FABRICIO E. Op. NII P.M.	FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN
		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com