

| | | |
|--|---------------------------|------------------|
|  | INFORME DE I.N.D | Nº 17.114 |
| | CANASTO HIDRAULICO | HOJA 1 de 3 |
| CATEGORIA INSPECCIÓN | | |

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|
| PROCEDIMIENTO: PO-01 <input checked="" type="checkbox"/> | CLIENTE: PERFORMANCE S.R.L | FECHA: 22 / 07 / 2025 |
|---|-----------------------------------|-----------------------|

| | | |
|--|--------------|--|
| PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/> | INTERNO: 103 | LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE |
|--|--------------|--|

| | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| MARCA: PERFORMANCE | MODELO: HIDRAULICO | CAPACIDAD: 19 TON MAX |
| PARTE N°: 3763 | IDENT N°: #103 | VIGENCIA: 12 MESES |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Inspección a metal limpio: | Arenado <input type="checkbox"/> | Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/> |
| Condiciones de Inspección: | Desarmado <input checked="" type="checkbox"/> | Armado <input type="checkbox"/> |
| Inspección con partículas: | Secas <input checked="" type="checkbox"/> | Humedas <input type="checkbox"/> |
| Condiciones de Entrega: | Desarmado <input type="checkbox"/> | Armado <input checked="" type="checkbox"/> |

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV | 9296 | NO APLICA | CALIBRACIÓN INT | NO APLICA |
| YUGO | 303 | NO APLICA | CALIBRACIÓN INT | NO APLICA |
| EQUIPO UT1 | 202000541886 | 47942 | 22/11/2024 | 22/11/2025 |
| EQUIPO UT2 | 5020634 | 54354 | 23/8/2024 | 23/8/2025 |
| BOBINA AC-DC | 17052908 | 06299 | 8/5/2021 | 8/5/2026 |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PARTICULAS S/H | 2101005648 | NO APLICA | 1/6/2021 | 1/6/2026 |
| MASA PATRON | 864 | 45944 | 1/8/2023 | 1/8/2028 |

DETALLE DE INSPECCIÓN

| DESCRIPCIÓN | APTO | NO APTO |
|----------------------|------|---------|
| Detección de Fisuras | X | |
| Estado de Cuerpo | X | |
| Estado de Soldadura | X | |



| | |
|---|----|
| Aprobacion según procedimiento N° PO-01; ASTM E-709 | SI |
|---|----|


DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|-------|
|  GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI US. PM. LP | | PRECINTO Nº | 10119 |
| | | FECHA PUESTA EN VIGENCIA | |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN | |


CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

| | | | | | |
|--|--|----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
|  | INFORME DE I.N.D | | Nº 17.114 HOJA 2 de 3 | | |
| | CANASTO HIDRAULICO | | W.O. | | |
| PROCEDIMIENTO: PO-01 <input checked="" type="checkbox"/> | CLIENTE: PERFORMANCE S.R.L | FECHA: | <input type="text" value="22"/> | <input type="text" value="07"/> | <input type="text" value="2025"/> |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="text" value="0"/> | EQUIPO: <input type="text" value="103"/> | LUGAR DE INSPECCIÓN: | <input type="text" value="BASE CLIENTE"/> | | |



| | | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|  GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP | FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | PRECINTO Nº | <input type="text" value="10119"/> |
| | | | FECHA PUESTA EN VIGENCIA | <input type="text"/> |
| | | | FIRMA - ACLARACIÓN | <input type="text"/> |

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

| | | | | | |
|--|--|------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
|  | INFORME DE I.N.D | | Nº 17.114 HOJA 3 de 3 W.O. | | |
| | CANASTO HIDRAULICO | | | | |
| PROCEDIMIENTO: PO-01 <input checked="" type="checkbox"/> | CLIENTE: PERFORMANCE S.R.L | FECHA: | <input type="text" value="22"/> | <input type="text" value="07"/> | <input type="text" value="2025"/> |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="text" value="0"/> | EQUIPO: <input type="text" value="103"/> | LUGAR DE INSPECCIÓN: | <input type="text" value="BASE CLIENTE"/> | | |
| | | | | | |
|  GM E.N.D.S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP | | PRECINTO Nº | <input type="text" value="10119"/> | | |
| | | FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN | |

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com