




| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
|  | INFORME DE I.N.D | | Nº 17.229 | | |
| | TRINQUETE DE CARGA | | HOJA 1 de 1 | | |
| | | CATEGORIA INSPECCIÓN IV | | | |
| PROCEDIMIENTO: PO-34 | <input checked="" type="checkbox"/> | CLIENTE: TRANSPORTE "EL PORTU" | FECHA: 06 | 02 | 2026 |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE: | <input type="checkbox"/> | EQUIPO: N/A | LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L. | | |
| MARCA: LEBUS | DIÁMETRO: 3/8" - 1/2" | CAPACIDAD: 15000 LBS | | | |
| IDENT Nº: #103-5 | Nº PARTE: 4039 | VIGENCIA: 12 MESES | | | |
| Inspección a metal limpio: | Arenado <input type="checkbox"/> | Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Condiciones de Inspección: | Desarmado <input type="checkbox"/> | Armado <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Inspección con partículas: | Secas <input checked="" type="checkbox"/> | Humedas <input type="checkbox"/> | | | |
| Condiciones de Entrega: | Desarmado <input type="checkbox"/> | Armado <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| EQUIPO UTILIZADO | | | | | |
| LÁMPARA UV | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO | |
| LÁMPARA UV | 9296 | 61245 | 19/5/2025 | 19/5/2030 | |
| YUGO | 0586 | 61246 | 6/5/2025 | 6/5/2030 | |
| EQUIPO UT1 | 202000541886 | 61239 | 8/5/2025 | 8/5/2026 | |
| BOBINA AC-DC | 1414 | 61248 | 21/5/2025 | 21/5/2026 | |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
| PARTICULAS S/H | 2101005648 | NO APLICA | 1/6/2021 | 1/6/2026 | |
| MASA PATRON | 864 | 45944 | 1/8/2023 | 1/8/2028 | |
| DETALLE DE INSPECCIÓN | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | APTO | NO APTO |  | | |
| Detección de Fisuras | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Estado del Gancho | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Estado del Eslabón | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Estado de Perno del Gancho | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Aprobación según procedimiento Nº PO-34 ASTM E-709 | | SI | | | |
| DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS | | | | | |
|  GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP | | PRECINTO Nº | | | |
| | | FECHA PUESTA EN VIGENCIA | | | |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | | FIRMA - ACLARACIÓN | |

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com