	INFORME DE I.N.D		Nº 17.532		
			HOJA 1 de 1		
CAMION CON HIDRO		CATEGORIA INSPECCIÓN			
		IV			
PROCEDIMIENTO: PO-34	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: CAM SRL	FECHA: 20 03 2026		
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	Nº PARTE: 4.137	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE			
MARCA: MERCEDES BENZ	MODELO: 3344	DOMINIO: AF-230-AK			
INTERNO: #297	DIAMETRO: N/A	VIGENCIA: 12 MESES			

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028


DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>









Aprobación según procedimiento Nº PO-34 ASTM E-709	SI
--	-----------

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.532		
	CAMION CON HIDRO		HOJA 2 de 2	W.O.	
PROCEDIMIENTO: PO-34 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: CAM SRL	FECHA: 20 / 03 / 2026			
PRÁCTICA DEL CLIENTE: 0	EQUIPO: 215	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE			
MARCA: G.P CAPACIDAD: 6,5 TONELADAS N° IDENT: 297-1 APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> PRECINTO: #13441 DIAMETRO: 7/8" <p style="text-align: right;">G.O</p>					
DIAMETRO: 1 1/8" MARCA: L.D CAPACIDAD: 11,5 TONELADAS N° IDENT: #297-2 APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> PRECINTO: #13445 <p style="text-align: right;">G.G</p>					
 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. VII US. PM. LP FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA FIRMA - ACLARACIÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com