# INFORME DE I.N.D

## CUÑA NEUMÁTICA

**Nº 14.780**

HOJA 1 de 2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMIENTO: | **PO 11** | X | CLIENTE: | **MACRICO S.R.L.** | FECHA | 21 | 12 | 2023 |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE | | | EQUIPO: | **#07** | LUGAR DE INSPECCIÓN: | **BASE GM END S.R.L.** | | |
| MARCA: | FADAC | | MODELO | C | CAPACIDAD | 90 TONELADAS | | |
| Nº PARTE: | 2958 | | IDENT Nº: | **#01-72** | VIGENCIA | 6 MESES | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Inspección a metal limpio: | Arenado | X | Limpieza Mecánica | |
| Condiciones de Inspección: | Desarmado | X | Armado | |
| Inspección con partículas: | Secas | X | Humedas | |
| Condiciones de Entrega: | Desarmado | X | Armado | |

| EQUIPO UTILIZADO | N° DE SERIE / LOTE | N° DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| LÁMPARA UV | 9296 | NO APLICA | CALIBRACIÓN INT. | - |
| YUGO | 303 | NO APLICA | CALIBRACIÓN INT. | - |
| EQUIPO UT | 20200054198 | 40562 | 27/12/2022 | 27/12/2023 |
| EQUIPO UT | 5020634 | 45945 | 31/07/2023 | 31/07/2024 |
| BOBINA AC-DC | 17052908 | 06299 | 08/05/2020 | 08/05/2025 |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| MED. INT. LUZ V | 070801317 | 40561 | 27/12/2022 | 27/12/2023 |
| MEDIDOR INT. LUZ UV | AC 49723 | 40560 | 27/12/2022 | 27/12/2023 |
| PARTICULAS S/H | 2101005648 | NO APLICA | jun-2021 | jun-2026 |
| MASA PATRÓN | 864 | 06303 | 1/8/2023 | 1/8/2024 |

## DETALLE DE INSPECCIÓN

| | APTO | NO APTO |
|---|---|---|
| Detección de Fisuras | X | |
| Estado de Pernos Vinculación | X | |
| Estado de Agujeros | X | |
| Estado de Resplado Cuña | X | |
| Colizas Mordazas | X | |
| Cono del Cuerpo | X | |
| Segmentos Interiores de Cuña | X | |
| Compuerta | X | |







| | |
|---|---|
| Aprobación según procedimiento Nº PO 11 API 8 A, B, C | **SI** |

## DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII US. PM. LP

| | |
|---|---|
| PRECINTO Nº | |
| FECHA PUESTA EN VIGENCIA | |

| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN |
|---|---|---|

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME DE I.N.D** | **Nº 14.780** HOJA 2 de 2 |
| | **CUÑA NEUMÁTICA** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMIENTO: | **PO 11** | **X** | CLIENTE: **MACRICO S.R.L.** | FECHA | 21 | 12 | 2023 |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE | | | EQUIPO: **#07** | LUGAR DE INSPECCIÓN: | **BASE GM END S.R.L.** | | |

SETS DE ADICIONALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Set de segment adicionales N° | N/A | para | N/A |
| Set de segment adicionales N° | N/A | para | N/A |
| Set de segment adicionales N° | N/A | para | N/A |

| | |
|---|---|
| N° Seg. | 3 |
| N° Mord. | **#9013 #9014 #9067** |
| Medida "**A**" | 2 7/8" |






GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NI US. PM. LP

| | | |
|---|---|---|
| | | PRECINTO Nº |
| | | FECHA PUESTA EN VIGENCIA |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN |

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com