INFORME DE I.N.D

Nº 14.838

HOJA 1 de 2

TANQUE DE AIRE

PROCEDIMIENTO:	PO 31	X	CLIENTE:	SICME S.A.	FECHA	01 / 02 / 2024	
PRÁCTICA DEL CLIENTE			Nº PARTE:	2.987	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE	
MARCA:	NO POSEE		IDENT Nº:	#003	VIGENCIA:	12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado		Limpieza Mecánica	X
Inspección con Ultrasonido	Falla		Espesor	X
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas		Secas	X
Prueba de Estanqueidad	Si		No	X
Prueba Hidraúlica	Presión de Diseño	-	KG/CM2	
	Presión de Prueba	-	KG/CM2	
	Presión de Trabajo	-	KG/CM2	
Tipo de Tanque	Vertical		Horizontal	X
Producto Almacenado	Aire	X	Gas Oil	

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024

DETALLE DE INSPECCIÓN

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	2,0	1,9	1,7	1,9	1,9	1,8	1,70
2	2,0	1,9	1,8	1,9	1,7	1,8	1,70
3	2,1	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,80
4	2,1	1,9	1,8	1,8	1,9	1,7	1,70
5	1,9	1,9	1,8	1,7	1,8	1,9	1,70
6	1,8	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,70
7	2,0	1,9	1,9	1,7	1,7	1,9	1,70
8	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9	1,8	1,80
9	2,0	1,8					



DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

CAPACIDAD 20 LTS

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. MI US. PM. LP

PRECINTO Nº	
FECHA PUESTA EN VIGENCIA	

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D	**Nº 14.838** HOJA 2 de 2
	TANQUE DE AIRE	

PROCEDIMIENTO:	**PO 31**	X	CLIENTE:	**SICME S.A**	FECHA	01	02	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE			Nº PARTE	2.987	LUGAR DE INSPECCIÓN:	**BASE CLIENTE**		

DESCRIPCIÓN	**APTO**	**NO APTO**
Detección de Fisuras	X	
Medidas dentro de Tolerancia	X	

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII	**SI**

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII US. PM. LP

		PRECINTO Nº
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com