INFORME DE I.N.D

Nº 14.864

HOJA 1 de 1

GRILLETE RECTO

PROCEDIMIENTO:	**PO 01**	X	CLIENTE:	**TRANSPORTE JMB**	FECHA	02 / 02 / 2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE			EQUIPO:	**92**	LUGAR DE INSPECCIÓN:	**BASE GM END S.R.L.**

MARCA:	CROSBY	DIAMETRO	**Ø 1 1/8"**	CAPACIDAD	9 ½ TONELADAS
Nº PARTE:	**2992**	IDENT Nº:	**#92-17**	VIGENCIA	12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado	X	Limpieza Mecánica	
Condiciones de Inspección:	Desarmado	X	Armado	
Inspección con partículas:	Secas	X	Humedas	
Condiciones de Entrega:	Desarmado		Armado	X

EQUIPO UTILIZADO	N° DE SERIE / LOTE	N° DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Condición de Ojal	X	
Condición de Cuerpo	X	
Condición de Perno	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709	**SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NIVEL II US. PM. LP

PRECINTO Nº	0 0 7 3 2 8
FECHA PUESTA EN VIGENCIA:	

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com