INFORME DE I.N.D

Nº 15.607

Hoja 1 de 1

CADENA DOBLE GANCHO

PROCEDIMIENTO:	**PO 01**	X	CLIENTE:	**TRANSPORTE JMB**	FECHA	10	07	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE			EQUIPO:	**111**	LUGAR DE INSPECCIÓN:	**BASE GM END S.R.L.**		
MARCA:	KINEDYNE		DIÁMETRO	Ø 1/2"	LONGITUD	70 CM		
Nº PARTE:	**3259**		IDENT Nº:	**#111-5**	VIGENCIA	12 MESES		

Inspección a metal limpio:	Arenado	X	Limpieza Mecánica	
Condiciones de Inspección:	Desarmado		Armado	X
Inspección con partículas:	Secas	X	Humedas	
Condiciones de Entrega:	Desarmado		Armado	X

EQUIPO UTILIZADO	N° DE SERIE / LOTE	N° DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado del Gancho	X	
Estado del Eslabon	X	
Estado de Perno de Gancho	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709	**SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. Nil US. PM. LP

PRECINTO Nº	0 9 0 6 3
FECHA PUESTA EN VIGENCIA	

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

B° INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com