INFORME DE I.N.D

EQUIPO DE VACIO

Nº 15.652

HOJA 1 de 2

PROCEDIMIENTO:	**PO 31**	X	CLIENTE:	**CAM SRL**	FECHA	18	07	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE			Nº PARTE	**3.275**	LUGAR DE INSPECCIÓN:	**BASE CLIENTE**		
MARCA:	FORD		MODELO:	TORREGIANI	CAPACIDAD:	9 M3		
INTERNO:	**#233**		DOMINIO:	**OWQ 379**	VIGENCIA:	12 MESES		

Inspección a metal limpio:	Arenado		Limpieza Mecánica		
Inspección con Ultrasonido	Falla		Espesor	X	
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas		Secas		
Prueba de Estanqueidad	Si	X	No		
Prueba Hidraúlica	Presión de Prueba		N/A		

EQUIPO UTILIZADO	N° DE SERIE / LOTE	N° DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Casquete	X	
Estado de Hermeticidad	X	

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,3	6,4	6,2	6,4	6,3	6,3	6,4
2	6,4	6,3	6,3	6,3	6,5	6,4	6,4
3	6,4	6,4	6,2	6,3	6,3	6,3	6,2
4	6,5	6,4	6,3	6,4	6,6	6,3	6,3
5	6,5	6,3	6,4	6,5	6,4	6,4	6,3
6	6,3	6,4	6,4	6,5	6,3	6,3	6,3
7	6,3	6,5	6,5	6,5	6,3	6,2	6,2
8	6,4	6,3	6,5	6,4	6,4	6,4	6,4
9	6,5	6,4	6,3	6,2	6,5	6,3	6,2

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII	**SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NI US. PM. LP

PRECINTO Nº	
FECHA PUESTA EN VIGENCIA	

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com

GM E.N.D SRL	**INFORME DE I.N.D**	**Nº 15.652** HOJA 2 de 2
	EQUIPO DE VACIO	

PROCEDIMIENTO:	**PO 31**	**x**	CLIENTE:	**CAM SRL**	FECHA	18 / 07 / 2023	
PRÁCTICA DEL CLIENTE			Nº PARTE	3.275	LUGAR DE INSPECCIÓN:	**BASE CLIENTE**	



GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. MII US. PM. LP

		PRECINTO Nº
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com