INFORME DE I.N.D

Nº 17.122

HOJA 1 de 2

EQUIPO DE VACÍO

CATEGORIA INSPECCIÓN

PROCEDIMIENTO:	PO-63	X	CLIENTE:	CAM SRL	FECHA:	19 07 2025	
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			Nº PARTE:	3.756	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE	
MARCA:	TORREGIANI		MODELO:	N/A	CAPACIDAD:	9000 LTS	
INTERNO:	352		DOMINIO:	AF 805ZP	VIGENCIA:	12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado		Limpieza Mecánica		
Inspección con Ultrasonido	Falla		Espesor	X	
Inspección Visual int. y ext.	rechazado		aprobado	X	
Prueba de Estanqueidad	Si	X	No		

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	may-30
YUGO	0586	61246	6/5/2025	may-30
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Casquete	X	
Estado de Hermeticidad	X	

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:						Milimetros (mm)	
Punto	Casquete 1	Casquete 2	S1	S2	S3	S4	Espesor minimo
1	6,4	6,5	6,7	6,4	6,6	6,2	6,5
2	6,4	6,6	6,5	6,4	6,3	6,6	6,5
3	6,5	6,4	6,4	6,4	6,0	6,6	6,4
4	6,5	6,5	6,4	6,4	6,3	6,4	6,5
5	6,4	6,5	6,6	6,4	6,4	6,6	6,5
6	6,7	6,5	6,6	6,5	6,2	6,4	6,6
7	6,4	6,4	6,6	6,5	6,3	6,5	6,5
8	6,5	6,5	6,6	6,6	6,2	6,5	6,4
9	6,4	6,4	6,5	6,5	6,0	6,6	6,5

Aprobación según procedimiento Nº PO-63 ASTME-709,797; AWSD1.1	SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op/NII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D	**Nº 17.122** HOJA 2 de 2
	EQUIPO DE VACÍO	W.O.

PROCEDIMIENTO:	**PO-63**	X	CLIENTE:	**CAM SRL**	FECHA:	19	07	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	0		Nº PARTE:	3.756	LUGAR DE INSPECCIÓN:	**BASE CLIENTE**		



GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com