INFORME DE I.N.D

Nº 17.209

HOJA 1 de 1

QUINTA RUEDA

CATEGORIA INSPECCIÓN: II

PROCEDIMIENTO:	PO-30	X	CLIENTE:	CAM SRL	FECHA:	16/08/2025	
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			Nº PARTE:	3.881	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE	
MARCA:	JOST		DIÁMETRO DE ENGANCHE	N/A	N° DE PIEZA:	28241052B2	
INTERNO:	318		DOMINIO:	AF-001-VR	VIGENCIA:	12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado		Limpieza Mecánica	X
Condiciones de Inspección:	Desarmado		Armado	X
Inspección con partículas:	Secas	X	Humedas	
Condiciones de Entrega:	Desarmado		Armado	X

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Mecanismo	X	



Aprobación según procedimiento N° PO-30 ASTME-709	SI

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com