



INFORME DE I.N.D

Nº 10.647

HOJA 1 de 2

EQUIPO VACTOR

PROCEDIMIENTO: PO 31	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL	FECHA	06	07	2021
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	Nº PARTE	1.537	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE		
MARCA: SCANIA	MODELO: P410	CAPACIDAD: 15000 LTS				
INTERNO: 708	DOMINIO: OYP-419	VIGENCIA: 12 MESES				

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas	<input type="checkbox"/>	Secas	<input type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba	N/A		

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	4/9/2020	4/9/2021
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2020	8/9/2021
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2020	8/9/2021
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,3	6,2	6,0	6,5	6,5	6,4	6,0
2	6,3	6,1	6,3	6,4	6,5	6,4	6,1
3	6,3	6,5	6,2	6,2	6,4	6,6	6,2
4	6,4	6,2	6,5	6,5	6,5	6,5	6,2
5	6,5	6,0	6,6	6,5	6,4	6,4	6,0
6	6,4	6,2	6,5	6,5	6,5	6,4	6,2
7	6,5	6,4	6,5	6,5	6,6	6,4	6,4
8	6,3	6,5	6,4	6,4	6,6	6,4	6,3
9	6,4	6,4	6,3	6,5	6,5	6,5	6,3

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. III US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 10.647

HOJA 2 de 2

EQUIPO VACTOR

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE:

VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

06

07

2021


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

1.537

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



GM END S.R.L.
MANSILLA WILGO GASTON
Op. III US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA