



INFORME DE I.N.D

Nº 10.864

HOJA 1 de 2

CINTAS DE FRENO

PRINCIPAL


PROCEDIMIENTO: PO 15	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA: 11 / 08 / 2021
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: # 01	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
MARCA: SERVICE KING	MEDIDAS: 12" X 1/4"	CAPACIDAD: 200.000 LBS	
Nº PARTE: 1824	IDENT Nº: 0183-0184	VIGENCIA: 12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input type="checkbox"/>	Humedas	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	4/9/2020	4/9/2021
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2020	8/9/2021
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2020	8/9/2021
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2020	8/9/2021
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

		APTO	NO APTO
Detección de Fisuras		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEORES EN CAMPANAS (mm)			
CAMPANA 1		CAMPANA 2	
e MIN	mm	e MIN	mm
CINTAS DE FRENO			
Ultrasonido de Areas Extremas (mm)			
CINTA 1	0-183	CINTA 2	0-184
6,3	6,2	6,3	6,3
6,3	6,3	6,3	6,3
6,3	6,3	6,3	6,3
6,3	6,3	6,3	6,3



Aprobación según procedimiento Nº PO 15 API 8 A, B, C

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII U.S. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 10.864
HOJA 2 de 2

CINTAS DE FRENO PRINCIPAL

PROCEDIMIENTO: PO 15	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA: 11 08 2021
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: # 01	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.



 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII U.S. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com