



INFORME DE I.N.D

Nº 9.077

HOJA 1 de 2

EQUIPO VACTOR

PROCEDIMIENTO: PO 31	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL	FECHA: 11 / 03 / 2021
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	Nº PARTE: 1.721	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE
MARCA: SCORZA	MODELO: SS-15000	CAPACIDAD: 9000 LTS	
INTERNO: 707	DOMINIO: OYP-418	VIGENCIA: 12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas	<input type="checkbox"/>	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba	N/A		

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	8/9/2020	8/9/2021
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2020	8/9/2021
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,0	6,4	6,3	6,3	6,7	5,8	6,0
2	5,9	7,0	6,5	6,5	6,7	6,3	5,9
3	5,7	7,0	6,1	6,6	6,3	5,7	5,7
4	6,0	6,6	6,3	6,6	6,3	5,3	6,0
5	6,1	6,5	6,3	6,6	6,4	6,5	6,1
6	6,8	6,5	6,2	6,5	6,3	6,3	6,2
7	6,4	6,4	6,4	6,4	6,3	6,3	6,3
8	5,9	6,9	6,2	6,5	6,3	6,3	5,9
9	6,2	6,9	6,2	6,4	6,4	6,4	6,2

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 G.M.E.N.D.S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. M.I. US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº **9.077**

HOJA 2 de 2

EQUIPO VACTOR

PROCEDIMIENTO: **PO 31**


CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL**


FECHA: **11** / **03** / **2021**

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE: **1.721**

LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**




 GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA GASTÓN
 Op. Nro 16. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN