



INFORME DE I.N.D

Nº 10.928

HOJA 1 de 1

LLAVE CONTRA VARILLA

PROCEDIMIENTO: PO 10

CLIENTE: ESTRELLA SERVICIOS PETROLEROS S.A.

FECHA

18

08

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: STOCK

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

MARCA: LA FONTAINE

MODELO: N/A

DIAMETRO

3/4" A 7/8"

Nº PARTE: 1605

IDENT Nº: 2739.

VIGENCIA

6 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

Limpieza Mecánica

Condiciones de Inspección:

Desarmado

Armado

Inspección con partículas:

Secas

Humedas

Condiciones de Entrega:

Desarmado

Armado

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	4/9/2021	4/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN


	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Mango	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Ojal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuadrante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº 10

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N° 1115 - P.M. LP		PRECINTO Nº	0 0 2 4 3 6
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com