



	INFORME DE I.N.D			Nº 11.039 HOJA 1 de 2																																																			
	ACCESORIO 3"																																																						
PROCEDIMIENTO: PO 45 ☒	CLIENTE: MAG SERVICIOS			FECHA: 02 09 2021																																																			
PRÁCTICA DEL CLIENTE ☐	Nº PARTE: 1.814		LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE																																																				
LONGITUD NA	IDENT Nº: 068		VIGENCIA: 12 MESES																																																				
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width:33%;">Inspección a metal limpio:</td> <td style="width:33%;">Arenado ☐</td> <td style="width:33%;">Limpieza Mecánica ☒</td> </tr> <tr> <td>Inspección con Ultrasonido</td> <td>Falla ☐</td> <td>Espesor ☒</td> </tr> <tr> <td>Inspección por Partículas Mag.</td> <td>Húmedas ☒</td> <td>Secas ☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Presión de Diseño</td> <td> 6,000 PSI </td> </tr> <tr> <td>Prueba Hidráulica</td> <td>Presión de Prueba</td> <td> 5,000 PSI </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Presión de Trabajo</td> <td> 5,000 PSI </td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado ☐</td> <td>Armado ☒</td> </tr> </table>						Inspección a metal limpio:	Arenado ☐	Limpieza Mecánica ☒	Inspección con Ultrasonido	Falla ☐	Espesor ☒	Inspección por Partículas Mag.	Húmedas ☒	Secas ☐		Presión de Diseño	6,000 PSI	Prueba Hidráulica	Presión de Prueba	5,000 PSI		Presión de Trabajo	5,000 PSI	Condiciones de Entrega:	Desarmado ☐	Armado ☒																													
Inspección a metal limpio:	Arenado ☐	Limpieza Mecánica ☒																																																					
Inspección con Ultrasonido	Falla ☐	Espesor ☒																																																					
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas ☒	Secas ☐																																																					
	Presión de Diseño	6,000 PSI																																																					
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba	5,000 PSI																																																					
	Presión de Trabajo	5,000 PSI																																																					
Condiciones de Entrega:	Desarmado ☐	Armado ☒																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9078</td><td>END 224-10</td><td>30/8/2010</td><td>VER INT. UV</td></tr> <tr><td>YUGO</td><td>0586</td><td>5864</td><td>8/9/2021</td><td>8/9/2022</td></tr> <tr><td>EQUIPO UT</td><td>060913/2</td><td>06300</td><td>8/9/2021</td><td>8/9/2022</td></tr> <tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>17052908</td><td>06299</td><td>8/5/2020</td><td>8/5/2025</td></tr> <tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr> <tr><td>MED. INT. LUZ V</td><td>070801317</td><td>06301</td><td>8/3/2021</td><td>8/3/2022</td></tr> <tr><td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td><td>AC49723</td><td>06302</td><td>8/3/2021</td><td>8/3/2022</td></tr> <tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>1701005785</td><td>049552000190002</td><td>jul-17</td><td>jul-22</td></tr> <tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>06303</td><td>8/5/2020</td><td>8/5/2025</td></tr> </tbody> </table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022	EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22	MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																			
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV																																																			
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022																																																			
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022																																																			
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																																			
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																			
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022																																																			
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022																																																			
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22																																																			
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025																																																			
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																							
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width:30%;"></td> <td style="width:10%; text-align: center;"> APTO NO APTO </td> <td style="width:60%;"></td> </tr> <tr> <td> Detección de Fisuras Estado de Conexión </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> X X </td> <td></td> </tr> </table>  							APTO NO APTO		Detección de Fisuras Estado de Conexión	X X																																													
	APTO NO APTO																																																						
Detección de Fisuras Estado de Conexión	X X																																																						
Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570			SI																																																				
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																							
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIVEL/PM. LP PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																							
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																																			



INFORME DE I.N.D

Nº 11.039

HOJA 2 de 2

ACCESORIO

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE:

MAG SERVICIOS

FECHA

02

09

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

Nº PARTE




1.814

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM NED

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO (EN mm)

	1	2	3	4
PLANO A	10,9	11,2	11,4	11,3
PLANO B	16,1	17,4	17,3	17,4
PLANO C	16,3	16,9	17,4	17,3
PLANO D				
PLANO E				
PLANO F				
PLANO G				
PLANO H				
PLANO I				
PLANO J				
PLANO K				
PLANO L				
PLANO M				
PLANO N				
PLANO Ñ				
PLANO O				
PLANO P				
PLANO Q				
PLANO R				
PLANO S				
PLANO T				
PLANO U				



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII U.S. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com