

**INFORME DE I.N.D****Nº 11.093**

HOJA 1 de 1

**GRILLETE OMEGA**PROCEDIMIENTO: **PO 01**

CLIENTE:

**MAG SERVICIOS**

FECHA

02 09 2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO:

N/A

LUGAR DE INSPECCIÓN:

**BASE GM END S.R.L.**MARCA: **GROSBY**

DIAMETRO

1"

CAPACIDAD

8,5 TN

PARTE Nº: **1804**

VIGENCIA

12 MESES

IDENT N°

123

Inspección a metal limpio:

Arenado

Limpieza Mecánica

Condiciones de Inspección:

Desarmado

Armado

Inspección con partículas:

Secas

Humedas

Condiciones de Entrega:

Desarmado

Armado

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025


**DETALLE DE INSPECCIÓN**

APTO	NO APTO
------	---------

DETECCION DE FISURA	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTADO DE CUERPO	<input checked="" type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

**SI****DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**


GM END S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. NIHUS. PM. LP

PRECINTO Nº 2428

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN