



	INFORME DE I.N.D		Nº 11.101 HOJA 1 de 1									
	SSV											
PROCEDIMIENTO: PO 45 ☒	CLIENTE: MAG SERVICIOS		FECHA:	02 / 09 / 2021								
PRÁCTICA DEL CLIENTE ☐	EQUIPO: NA	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE										
MARCA: SM	DIÁMETRO: 3 1/16"	CAPACIDAD: 400 KG										
Nº PARTE: 1804	IDENT Nº: 134	VIGENCIA: 12 MESES										
Inspección a metal limpio: ☐ Prueba de Estanqueidad: Si ☐ No ☐ Prueba Hidráulica: Presión de Prueba 1,000 PSI Limpieza Mecánica: ☒												
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO								
BOOSTER HIDRO NEUMÁTICO	GM001	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA								
MANÓMETRO	GM-M03	01660	8/12/2020	8/12/2021								
DETALLE DE INSPECCIÓN												
DESCRIPCIÓN	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">APTO</th> <th style="width: 50%;">NO APTO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	APTO	NO APTO	X		X		X				
APTO	NO APTO											
X												
X												
X												
Detección de Fisuras												
Estado de Cuerpo												
Estado de Conexión												
												
Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570			SI									
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS												
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N° 135 - PM-LP PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA												
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN										