

**INFORME DE I.N.D****Nº 11.110**

HOJA 1 de 1

LÍNEA DE 2"PROCEDIMIENTO: **PO 45**☒

CLIENTE:

MAG SERVICIOS

FECHA:

02**09****2021**

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

Nº PARTE:

1.814

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

LONGITUD

1,60 M

IDENT Nº:

154

VIGENCIA:

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☐

Limpieza Mecánica

☒

Inspección con Ultrasonido

Falla

☐

Espesor

☒

Inspección por Partículas Mag.

Húmedas

☐

Secas

☒

Presión de Diseño

6,000

PSI

Prueba Hidráulica

Presión de Prueba

5,000

PSI

Presión de Trabajo

5,000

PSI

Condiciones de Entrega:

Desarmado

☐

Armado

☒


EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	☒	☐
Estado de Conexión	☒	☐

Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 11.112

HOJA 2 de 2

SEPARADOR BIFASICO

PROCEDIMIENTO: PO 31

X

CLIENTE:

MAG SERVICIOS

FECHA

02

09

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

Nº PARTE




1.814

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO (EN mm)

	1	2	3	4
PLANO A	7,7	7,1	7,3	7,3
PLANO B	6,3	5,9	6,3	6,4
PLANO C	6,5	7,4	7,1	6,8
PLANO D	6,7	6,5	6,8	6,4
PLANO E	7,9	8,1	8,8	7,6
PLANO F	11,3	11,4	11,6	10,7
PLANO G	6,8	6,5	6,9	6,7
PLANO H	6,6	6,3	6,5	6,9
PLANO I	0,7	6,4	6,8	6,9
PLANO J	6,7	7,1	7,7	7,7
PLANO K	5,8	6,3	6,5	6,4
PLANO L	8,8	8,6	8,4	8,2
PLANO M	9,2	9,3	8,9	9,5
PLANO N	9,1	9,3	9,3	9,1
PLANO Ñ	6,6	6,8	6,9	6,7
PLANO O				
PLANO P				
PLANO Q				
PLANO R				
PLANO S				
PLANO T				
PLANO U				



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NI-US/PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com