

**INFORME DE I.N.D**Nº **11.147**

HOJA 1 de 1

**MANGUEROTE**PROCEDIMIENTO: **PO 45**  CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL** FECHA: 18 08 2021PRÁCTICA DEL CLIENTE  EQUIPO: INT: 289 LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: N/A DIÁMETRO: 1" LONGITUD: 1,50 MTS

Nº PARTE: 1602 IDENT Nº: 03. VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio: Arenado  Limpieza Mecánica   
Prueba de Estanqueidad Si  No   
Prueba Hidráulica Presión de Prueba: N/A

| EQUIPO UTILIZADO        | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| BOOSTER HIDRO NEUMÁTICO | GM001              | NO APLICA         | NO APLICA      | NO APLICA         |
| MANÓMETRO               | GM-M03             | 01660             | 8/8/2021       | 8/8/2022          |

**DETALLE DE INSPECCIÓN**

| DESCRIPCIÓN        | APTO                 | NO APTO |
|--------------------|----------------------|---------|
|                    | Detección de Fisuras | X       |
| Estado de Cuerpo   | X                    |         |
| Estado de Conexión | X                    |         |



Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570

**SI****DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA ALVARO GASTON  
Op. N.º US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com