


	INFORME DE I.N.D		Nº 11.154 HOJA 1 de 1	
	MANGUEROTE			
PROCEDIMIENTO: PO 45	☒	CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL	FECHA:	18 / 08 / 2021
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: 284	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE
MARCA: N/A	DIÁMETRO: 1"	LONGITUD: 1,50 MTS	Nº PARTE: 1603	
IDENT Nº: 01.	VIGENCIA: 12 MESES			
Inspección a metal limpio:				
Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒	
Prueba de Estandaridad	Si	No	☒	
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba	3.000	PSI	
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
BOOSTER HIDRO NEUMÁTICO	GM001	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MANÓMETRO	GM-M03	01660	8/8/2021	8/8/2022
DETALLE DE INSPECCIÓN				
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO		
Detección de Fisuras	☒	☐		
Estado de Cuerpo	☒	☐		
Estado de Conexión	☒	☐		
Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570			SI	
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS				
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NITUS. PM. LP PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA				
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 11.154 HOJA 2 de 2			
	MANGUEROTE					
PROCEDIMIENTO: PO 45	☒	CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL	FECHA	18	08	2021
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO	284	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE	
				PRECINTO Nº		
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN		

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com