# INFORME DE I.N.D

Nº 11.156

HOJA 1 de 1

## MANGUEROTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMIENTO: | PO 45 | X | CLIENTE: | VIENTOS EL SUR SRL | FECHA | 18 / 08 / 2021 | |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE | | | EQUIPO: | 284 | LUGAR DE INSPECCIÓN: | BASE CLIENTE | |
| MARCA: | N/A | | DIÁMETRO: | 1" | LONGITUD | 1,50 MTS | |
| Nº PARTE: | 1603 | | IDENT Nº: | 03. | VIGENCIA: | 12 MESES | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspección a metal limpio: | Arenado | | Limpieza Mecánica | X | |
| Prueba de Estanqueidad | Si | | No | X | |
| Prueba Hidraúlica | Presión de Prueba | | 3.000 | PSI | |

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| BOOSTER HIDRO NEUMÁTICO | GM001 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| MANÓMETRO | GM-M03 | 01660 | 8/8/2021 | 8/8/2022 |

## DETALLE DE INSPECCIÓN

| DESCRIPCIÓN | APTO | NO APTO |
|---|---|---|
| Detección de Fisuras | X | |
| Estado de Cuerpo | X | |
| Estado de Conexión | X | |

| | |
|---|---|
| Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570 | SI |

## DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NIV US. PM. LP

| | | |
|---|---|---|
| | | PRECINTO Nº |
| | | FECHA PUESTA EN VIGENCIA |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN |

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com