




	INFORME DE I.N.D		Nº 11.159 HOJA 1 de 1																
	MANGUEROTE																		
PROCEDIMIENTO: PO 45	☒	CLIENTE: VIENTOS DEL SUR SRL	FECHA:	24 / 08 / 2021															
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO:	INT: 712	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE															
MARCA:	N/A	DIÁMETRO:	1"	LONGITUD: 1,35 MTS															
Nº PARTE:	1611	IDENT Nº:	712-1	VIGENCIA: 12 MESES															
<table border="0"> <tr> <td>Inspección a metal limpio:</td> <td>Arenado</td> <td>☐</td> <td>Limpieza Mecánica</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Prueba de Estanqueidad</td> <td>Si</td> <td>☐</td> <td>No</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Prueba Hidráulica</td> <td>Presión de Prueba</td> <td>3.000</td> <td>PSI</td> <td></td> </tr> </table>					Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒	Prueba de Estanqueidad	Si	☐	No	☒	Prueba Hidráulica	Presión de Prueba	3.000	PSI	
Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒															
Prueba de Estanqueidad	Si	☐	No	☒															
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba	3.000	PSI																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BOOSTER HIDRO NEUMÁTICO</td> <td>GM001</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MANÓMETRO</td> <td>GM-M03</td> <td>01660</td> <td>8/8/2021</td> <td>8/8/2022</td> </tr> </tbody> </table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	BOOSTER HIDRO NEUMÁTICO	GM001	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANÓMETRO	GM-M03	01660	8/8/2021	8/8/2022
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO															
BOOSTER HIDRO NEUMÁTICO	GM001	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA															
MANÓMETRO	GM-M03	01660	8/8/2021	8/8/2022															
DETALLE DE INSPECCIÓN																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Cuerpo</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Conexión</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	☒	☐	Estado de Cuerpo	☒	☐	Estado de Conexión	☒	☐							
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																	
Detección de Fisuras	☒	☐																	
Estado de Cuerpo	☒	☐																	
Estado de Conexión	☒	☐																	
<table border="1"> <tr> <td> Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570 </td> <td> SI </td> </tr> </table>					Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570	SI													
Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570	SI																		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																			
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">  GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N.º US. PM. LP </td> <td rowspan="3"></td> <td>PRECINTO Nº</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA PUESTA EN VIGENCIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.</td> <td>FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN</td> <td colspan="2">FIRMA - ACLARACIÓN</td> </tr> </table>					 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N.º US. PM. LP		PRECINTO Nº		FECHA PUESTA EN VIGENCIA				FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN				
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N.º US. PM. LP		PRECINTO Nº																	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN																	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com