INFORME DE I.N.D

Nº 11.162

HOJA 1 de 1

PESCADOR

PROCEDIMIENTO: **PO 01**	X	CLIENTE: **SERVICOM S.A**	FECHA	08	09	2021
PRÁCTICA DEL CLIENTE		EQUIPO:	LUGAR DE INSPECCIÓN:	**BASE GM END S.R.L.**		

MARCA:	SANELOY	MODELO:	BOSCAD	DIAMETRO	5 1/2"
Nº PARTE:	1755	IDENT Nº:	550-50	VIGENCIA	6 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado		Limpieza Mecánica	X	
Condiciones de Inspección:	Desarmado	X	Armado		
Inspección con partículas:	Secas		Humedas	X	
Condiciones de Entrega:	Desarmado	X	Armado		

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	7/9/2021	7/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de cuerpo	X	
Estado de Conexión	X	
Estado de cabezales	X	

Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709	**SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. Nivel PM. LP

PRECINTO Nº	
FECHA PUESTA EN VIGENCIA	

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com