



INFORME DE I.N.D

Nº 11.163

HOJA 1 de 1

VALVULA PSV

PROCEDIMIENTO: PO 45 CLIENTE: VIENTOS DEL SUR SRL FECHA: 24 08 2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE Nº PARTE: 1.611 LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE

DIAMETRO 3/8" IDENT Nº: 712 VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla <input type="checkbox"/>	Espesor <input checked="" type="checkbox"/>
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas <input type="checkbox"/>	Secas <input type="checkbox"/>
	Presión de Diseño <input type="checkbox"/>	PSI <input type="checkbox"/>
Prueba Hidraúlica	Presión de Prueba <input type="checkbox"/>	200 KG/CM2 <input type="checkbox"/>
	Presión de Trabajo <input type="checkbox"/>	PSI <input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	6/9/2021	6/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2020	8/9/2021
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2020	8/9/2021
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2020	8/9/2021
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN


	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de Conexión	<input checked="" type="checkbox"/>	



Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 <p>GM END S.R.L. MANSILLA GASTON Op. NT US. PM. LP</p>		PRECINTO Nº	0 0 2 4 2 1
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com