

**INFORME DE I.N.D****Nº 11.165**

HOJA 1 de 1

**GANCHO DOBLE**PROCEDIMIENTO: **PO 01** ☒ CLIENTE: **TRANSPORTE JMB** FECHA: 10 09 2021PRÁCTICA DEL CLIENTE ☐ EQUIPO: INT:102 LUGAR DE INSPECCIÓN: **LOCACIÓN**MARCA: N/A DIAMETRO: 3/8" LONGITUD: 0,75 CM  
PARTE Nº: 1635 VIGENCIA: 12 MESES IDENT Nº: 12-1

|                            |           |                                     |                   |                                     |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Inspección a metal limpio: | Arenado   | <input checked="" type="checkbox"/> | Limpieza Mecánica | <input type="checkbox"/>            |
| Condiciones de Inspección: | Desarmado | <input checked="" type="checkbox"/> | Armado            | <input type="checkbox"/>            |
| Inspección con Partículas: | Seca      | <input type="checkbox"/>            | Humeda            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Condiciones de Entrega:    | Desarmado | <input checked="" type="checkbox"/> | Armado            | <input type="checkbox"/>            |

| EQUIPO UTILIZADO    | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV          | 9078               | END 224-10        | 30/8/2010      | VER INT. UV       |
| YUGO                | 0586               | 5864              | 7/9/2021       | 7/9/2022          |
| EQUIPO UT           | 060913/2           | 06300             | 7/9/2021       | 7/9/2022          |
| BOBINA AC-DC        | 17052908           | 06299             | 8/5/2020       | 8/5/2025          |
| MEDIDOR DE CAMPO    | GM 064             | NO APLICA         | NO APLICA      | NO APLICA         |
| MED. INT. LUZ V     | 070801317          | 06301             | 8/3/2021       | 8/3/2022          |
| MEDIDOR INT. LUZ UV | AC49723            | 06302             | 8/3/2021       | 8/3/2022          |
| PARTICULAS S/H      | 1701005785         | 049552000190002   | jul-17         | jul-22            |
| MASA PATRON         | 864                | 06303             | 8/5/2020       | 8/5/2025          |

**DETALLE DE INSPECCIÓN**

|                     | APTO                                | NO APTO                  |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| DETECCION DE FISURA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ESTADO DE CUERPO    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

**SI****DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. NII US. PM. LPPRECINTO Nº N/A  
FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com