

	INFORME DE I.N.D		Nº 11.173 HOJA 1 de 1 W.O.																																																			
	CABEZA DE CIRCULACIÓN																																																					
PROCEDIMIENTO: PO 17	☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA:	10 / 09 / 2021																																																		
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: EQUIPO 07	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																																		
MARCA: N/A		MODELO: D-40 x 2 7/8" 8 RD																																																				
Nº PARTE: 1637		IDENT Nº: 06-45.	VIGENCIA:	12 MESES																																																		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Inspección a metal limpio:</td> <td>Arenado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Limpieza Mecánica</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Húmedas</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>					Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒	Condiciones de Inspección:	Desarmado	☐	Armado	☐	Inspección con partículas:	Secas	☐	Húmedas	☒	Condiciones de Entrega:	Desarmado	☒	Armado	☐																														
Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒																																																		
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☐	Armado	☐																																																		
Inspección con partículas:	Secas	☐	Húmedas	☒																																																		
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☒	Armado	☐																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9078</td> <td>END 224-10</td> <td>30/8/2010</td> <td>VER INT. UV</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>5864</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>060913/2</td> <td>06300</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>06301</td> <td>8/3/2021</td> <td>8/3/2022</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC49723</td> <td>06302</td> <td>8/3/2021</td> <td>8/3/2022</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>1701005785</td> <td>049552000190002</td> <td>jul-17</td> <td>jul-22</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> </tbody> </table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022	EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22	MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																		
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV																																																		
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022																																																		
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022																																																		
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																																		
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																		
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022																																																		
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022																																																		
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22																																																		
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025																																																		
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																						
<table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">APTO</th> <th style="width: 50%;">NO APTO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Detección de Fisuras</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Cuerpo</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Niple</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Conexión 2"</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Tapón</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Conexión Cuello</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Asa Elevación</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Capacidad de Trabajo</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">40 TON</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Espesor Mínimo Cuello Cisne</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">6,4</td> </tr> <tr> <td>Espesor Mínimo en Eje Principal</td> <td style="text-align: center;">7,4</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">APTO</th> <th style="width: 50%;">NO APTO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	APTO	NO APTO	X		X		X		X		X		X		X		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Detección de Fisuras</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Cuerpo</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Niple</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Conexión 2"</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Tapón</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Conexión Cuello</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Asa Elevación</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	Detección de Fisuras	X	Cuerpo	X	Niple	X	Conexión 2"	X	Tapón	X	Conexión Cuello	X	Asa Elevación	X		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Capacidad de Trabajo</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">40 TON</td> </tr> </table>	Capacidad de Trabajo	40 TON		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Espesor Mínimo Cuello Cisne</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">6,4</td> </tr> <tr> <td>Espesor Mínimo en Eje Principal</td> <td style="text-align: center;">7,4</td> </tr> </table>	Espesor Mínimo Cuello Cisne	6,4	Espesor Mínimo en Eje Principal	7,4							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">APTO</th> <th style="width: 50%;">NO APTO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	APTO	NO APTO	X		X		X		X		X		X		X																																						
APTO	NO APTO																																																					
X																																																						
X																																																						
X																																																						
X																																																						
X																																																						
X																																																						
X																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Detección de Fisuras</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Cuerpo</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Niple</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Conexión 2"</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Tapón</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Conexión Cuello</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Asa Elevación</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	Detección de Fisuras	X	Cuerpo	X	Niple	X	Conexión 2"	X	Tapón	X	Conexión Cuello	X	Asa Elevación	X																																								
Detección de Fisuras	X																																																					
Cuerpo	X																																																					
Niple	X																																																					
Conexión 2"	X																																																					
Tapón	X																																																					
Conexión Cuello	X																																																					
Asa Elevación	X																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Capacidad de Trabajo</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">40 TON</td> </tr> </table>	Capacidad de Trabajo	40 TON																																																				
Capacidad de Trabajo	40 TON																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Espesor Mínimo Cuello Cisne</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">6,4</td> </tr> <tr> <td>Espesor Mínimo en Eje Principal</td> <td style="text-align: center;">7,4</td> </tr> </table>	Espesor Mínimo Cuello Cisne	6,4	Espesor Mínimo en Eje Principal	7,4																																																		
Espesor Mínimo Cuello Cisne	6,4																																																					
Espesor Mínimo en Eje Principal	7,4																																																					
																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Aprobación según procedimiento Nº PO 17 API 8 A B - 7 G2 - DS 1 CAT 3-5 </td> <td style="width: 40%; text-align: center; color: red; font-weight: bold;">SI</td> </tr> </table>					Aprobación según procedimiento Nº PO 17 API 8 A B - 7 G2 - DS 1 CAT 3-5	SI																																																
Aprobación según procedimiento Nº PO 17 API 8 A B - 7 G2 - DS 1 CAT 3-5	SI																																																					
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																						
GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OR. NIV. 03. PM. LP		PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																				
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																																		